



Spett.le

**Istituto Comprensivo di
Fontanellato e Fontevivo**
43010 Fontanellato (PR)

Alla C.A. del Dirigente Scolastico

Oggetto: Indicazioni per gestione accessi ed emergenza Plesso Ceresini di Fontevivo

A seguito delle comunicazioni intercorse, si forniscono le indicazioni per la gestione degli accessi e per la temporanea modifica dei percorsi di esodo necessari per la presenza del cantiere di riqualificazione energetica del plesso in oggetto.

Accessi/uscite in condizioni ordinarie:

L'accesso/uscita all'area cortiliva degli alunni, del personale e di eventuali visitatori avverranno dal cancello lato palestra.

Tutti gli alunni e il personale accederanno dall'ingresso lato Nord e raggiungeranno i piani di competenza.

Viene interdetta la porta principale lato Sud e tutta l'area cortiliva anteriore lato Sud (Vedi planimetria allegata)

Uscita in condizioni di emergenza (vedi planimetria allegata)

Gli occupanti il primo piano evacueranno dalla scala interna per il corridoio Ovest e scala esterna per il

Gli occupanti il piano primo avranno i seguenti percorsi:

- Corridoio Est, uscita dalla scala esterna sul lato Est
- Corridoio Ovest: uscita dal piano dalla scala centrale e poi dall'uscita lato Nord

Gli occupanti il piano terra avranno i seguenti percorsi:

- Corridoio Est, tutti i locali seguiranno l'uscita sul lato Est o lato Nord secondo planimetria
- Corridoio Ovest: tutti i locali percorreranno il corridoio e usciranno seguendo l'uscita sul lato Nord
- Per l'evacuazione dal locale mensa saranno utilizzate le uscite che affacciano direttamente all'esterno sul lato Nord.

Per lo sfollamento dell'area cortiliva sarà utilizzato il cancello carrabile lato palestra.

Si allegano alla presente planimetrie con layout e percorsi di emergenza provvisori.

Parma, 24/10/2018

Il RSPP

Dott. Luigi Felisa